KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
THORMA JÁNOS MÚZEUMA
6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2. Pf.: 35.
77/422-864 info@thormajanosmuzeum.hu

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Múzeumok Kollégiuma
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
1389 Budapest, Pf. 128.

Pályázati azonosító: 209111/00044

Szakmai beszámoló

A Thorma János Múzeum 500.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok Kollégiumától 23 darab papír alapú dokumentum restaurálására.
A restaurálást a Gilias Bt. (6000 Kecskemét, Forrás u. 15.) szakembere Boros Ilona végezte el.
A pályázati összegből az alábbi dokumentumok restaurálása történt meg:

1. Takács Céh Ifjú Társaságának Articulusai, 1840

Méret: 41x26,5 cm. Leltári szám: 3628

2. Az Ördögárok térképe, felmérte Tary Gerzson

Méret: 98,3x40,6 cm. Leltári szám: 17619

3. Elismerő oklevél Németh János szőlőbirtokosnak, 1934

Méret: 46,7x61 cm. Leltári szám: T2021.8.477.

4. Népfölkelő Járásparancsnokság - Péter Balázs végelbocsátó levele, 1904

Méret: 50x60 cm. Leltári szám: 2955

5. Csernok Ferenc díszoklevele, 1956

Méret: 36x25,6 cm. Leltári szám: T2021.8.159.

6. Az Országos Stefánia Szövetség babakiállítása oklevele Gál Katalin részére, 1925

Méret: 35x25,1 cm. Leltári szám: T2021.4.22.

7. Zámbó Ferenc tanítóképző intézeti bizonyítványa, 1913

Méret: 37,2x22 cm. Leltári szám: T2021.8.215.

8. Zilah János ipariskolai végbizonyítványa, 1931

Méret: 53,5x38,3 cm. Leltári szám: T2021.8.136.

9. A jánoshalmi Hangya Szövetkezet bevásárlási könyve Bernáth Zoltánné részére, 1930-as évek

Méret: 19,6x12,7 cm. Leltári szám: T2021.8.577.

10. Héber nyelvű tankönyv Schőn Vilmos hagyaték, é.n.

Méret: 18,5x12,5 cm. Leltári szám: 8009

11. Dr. Kolozsváry Kiss István - Virilisek névjegyzéke, 1913

Méret: 47x30 cm. Leltári szám: 1794

12. Konfirmációi emléklap Elmer Teréz részére, 1914

Méret: 28,5x21 cm. Leltári szám: T2021.4.4.

13. Antos János alezredes levele Mikár Zsigmondnak, 1868

Méret: 21,4x13,9 cm. Leltári szám: 12040

14. Belépőjegy a Hősök szobra leleplezési ünnepélyére, 1926

Méret: 6,5x10,4 cm. Leltári szám: 12115

15. Oklevél Katona Istvánnak a Bábolnai Ménesbirtok alapításának 200 éves jubileuma alkalmából, 1989

Méret: 46,5x63,5 cm. Leltári szám: T2020.55.83.

16. Zalezsák Ferencné községi bizonyítványa fényképpel, 1944

Méret: 34,2x20,8 cm. Leltári szám: T2021.8.95.

17. A jánoshalmi róm. kat. polgári iskola végzős tanulóinak emléklapja, 1937

Méret: 43,5x31 cm. Leltári szám: T2021.8.158.

18. Tisza Kálmán jelentése választóihoz. Füzet, 1872

Méret: 18,5x12 cm. Leltári szám: 1828

19. A rajztanítás alapvonalai. Írta Jarisch Antal. Bécs, 1862.

Méret: 24,1x15,5 cm. Leltári szám: 2403

20. Németh János gyümölcsfaiskolájának feliratos táblája, 1940 körül

Méret: 52x35 cm. Leltári szám: T2021.8.364.

21. Mezőgazdasági gépek és eszközök gyűjteményes árjegyzéke. Kiadja a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár, 1909

Méret: 20,5x13,3 cm. Leltári szám: 12164

22. Magyarország Nagy Oriense védelme alatt álló szabadkőművesek alkotmánya, alapszabályai és törvénykezési szabályai. Pest, 1873.

Méret: 22x14,3 cm. Leltári szám: 12036

23. Váradi Vilmos névre kiállított marhalevél, 1935

Méret: 28,1x20,5 cm. Leltári szám: 2127

A dokumentumokat állapotuk, értékük, megőrzésük és bemutathatóságuk miatt volt szükséges restaurálni.

A restaurálási munkáról a Gilias Bt. szakembere fényképekkel alátámasztott részletes restaurálási és fotódokumentációt készített, mely e szakmai beszámoló mellékletét képezi.

A restaurált dokumentumokat az eredeti raktári helyükön, térképtároló fiókokban illetve savmentes irattároló dobozokban helyezzük el.

A restaurált dokumentumokat a Megmentett műtárgyak 2. című időszaki kiállításon mutatjuk be. A kiállításban fel van tüntetve a támogató Nemzeti Kulturális Alap neve és emblémája.

1. kép: A restaurált dokumentumok a Megmentett műtárgyak 2. című kiállításban



2. kép: A kiállítás megállítótáblája

A pályázat szakmai beszámolója a restaurálási dokumentációval együtt elérhető a Thorma János Múzeum honlapján:

https://www.thormajanosmuzeum.hu/a_muzeum/nyertes_palyazataink

A múzeumunknak nyújtott támogatást ezúton is köszönjük.

Kiskunhalas, 2022. május 5.

THORMA JÁNOS MÚZEUM * 1 *

Szakál Aurél

múzeumigazgató

Melléklet: Gilias Bt. restaurálási és fotódokumentációja

A Kiskunhalasi Thorma János Múzeum

Gyűjteményéből 23 db. papír dokumentumok, térkép, bizonyítványok, díszoklevelek, könyvek restaurálási és fotó-dokumentációja.
2021.

A restaurálási dokumentációt készítette: Boros Ilona
Műtárgyvédelmi asszisztens, állományvédelmi felelős és könyvkötő
Gilias Bt.

Kecskemét, 2021. december 10.

1. Takács Céh Ifjú Társaságának Articulusai, 1840
   Leltári szám:3628
   Méret:41x26,5cm

Állapot felmérés:

Anyaga: Könyv. papír, bőr

A könyvet borító bőr felülete erősen szennyezett, poros, koszos, foltos. A bőrtábla sarkai hiányosak, szakadozottak. Az ívek elváltak egymástól, papír szélei több helyen be és elszakadt, meggyűrődött, hiányzik a papír előzék másik darabja. A papírlapok is koszosak, foltosak, szakadozott, hiányos.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés
6. A könyv test és tábla eltávolítása egymástól, az ívek szétszedése lapora

Nedves tisztítás:

7. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol) a táblától eltávolított papír lapoknak
8. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
9. A könyv íveinek a szárítása itatos papírok között
10. Préselés
11. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
12. Ragasztások, CMC, Planatol
13. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
14. Préselés
15. Ar ívek ujbóli felvarrása
16. A hiányos, szakagozott bőr sarkok és a könyv tábla javítása: bőrrel való alábélelése és megragasztása (CMC és planatol) segítségével

17. A bőr tisztítása, puhitása likker folyadékkal
18. A könytest és a tábla összeállítása eredeti állapotára
19. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:



Nedves tisztítás:

Ívek javítása, kiegészítések:

Bőrsarkok, táblalemez javítása, alábélelése bőrrel:

Likkerrel tisztított könyvtábla:

Megragasztott belső borítópapír:

Restaurált állapot:



2. Az Ördögárok térképe, felmérte Tary Gerzson
   Ltsz: 17619
   Méret: 98,3x40,6 cm.



<u>Állapotfelmérés:</u>

Anyaga: papír,

A térkép felülete poros, piszkos, foltos. A térkép a hajtásai mentén elszakadozzak a papír rost szálai ennek hatására eltöredeztek, ezért elváltak egymástól. A térkép papír anyagából hiányzik a papír, gyűrött.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel. Friss kenyér bélel.
2. Radírozás Rotring Tikky radírral, Wishab márkájú radírszivaccsal.
3. Levérzési próba. Ezt az eljárást levérzési próbának is nevezzük.
4. Levédés (1:3 arányú alkohol és movital por oldatával).

Nedves tisztítás:

5. Háromfázisú vizes fürdőben (Evex semleges kémhatású mosószer, desztillált vizes öblítés, Bórax, Ca-oh,).
6. A fölösleges nedvességet felitattam a térkép papír felületéről, majd itatós papír segítségével megszárítottam, majd folyamatosan cserélt, száraz itatós papírok között lepréseltem, a szárítása présdeszkák között présgép segítségével történt.
7. Kiegészítés, ahol szükséges savmentes és japán papírral. A szakadások kijavítása savmentes japán papírral.
8. Újbóli préselés. Szilikon papír és présdeszkák között, nehogy összeragadjon a térkép és a présdeszka.

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:



Levédés:







Nedves tisztítás:



Kiegészítések:





Restaurált térkép:



3. Elismerő oklevél Németh János szőlőbirtokosnak. 1934
   Ltsz: T2021.8.477
   Méret:46,7x61cm

Állapotfelmérés:

Anyaga: papír.
Az oklevél felülete poros koszos, és barna foltok láthatóak a papír alsó részén és a jobb oldalon. Gyűrött, szakadozott és hiányok is láthatóak rajta. Egy nagyobb beszakadás van a jobb oldalon, ami lefelé ível, baloldal alsó részénél egy hosszanti meghajtás látható.

Restaurálás:

1. A felületről a por és a kosz eltávolítása ecset és radírok segítségével
2. Levérzési próbák után Movitállal való levédése, ha szükséges, majd száradása
3. Nedves tisztítás, háromfázisú vízfürdőben (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
4. Szárítás és préselés után a lyukak kiegészítése savmentes papírral és japán papírral való megragasztása a szakadásoknak (MC, Planatol)
5. Préselés szilikon papír segítségével
6. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:

Levédés:

Nedves tisztítás:



Kiegészítések:



Restaurált állapot:



4. Népfölkelő Járásparancsnokság-Péter Balázs végelbocsájtó levele. 1904
   Ltsz: 2955
   Méret: 50x60cm

Állapot felmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, több kisebb nagyobb barna víz és egyéb foltok és foxing folt látható rajta. A levél jobb sarkából nagy területen hiányzik a papír a felső részen kisebb, hiányok láthatóak. Széle több helyen kisebb, nagyobb beszakadozások és gyűrődések és hajtások vannak a műtárgyon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Préselés
9. Kiegészítés, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Száraz tisztítás:

Levédés:

Nedves tiztítás:



Kiegészítések:



Restaurált elbocsátó levél:

5. Csernok Ferenc díszoklevele.1956
   Ltsz: T2021.4.22
   Méret: 35x25,1cm

<u>Állapot felmérés:</u>

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, több kisebb barna víz és egyéb foltok és foxing folt látható

rajta. A díszoklevél szélein, több helyen kisebb, nagyobb beszakadozások és gyűrődések vannak a sarkoknál behajtások látható a papíron.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Préselés
9. Kiegészítés, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Száraz tisztítás:

Levédés:

Nedvestiztítás:



Kiegészítések:

Restaurált oklevél:

6. Az Országos Stefánia Szövetség babakiállítása oklevele Gál Katalin részére. 1925

Ltsz: T2021.4.22.

Méret: 35x 25,1 cm

Állapot felmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, több kisebb nagyobb barna vízfolt a (bal felső sarkában) és egyéb foltok és foxing folt látható rajta. Az oklevélből hiányzik a papír a felső részein, itt kisebb, nagyobb be és elszakadások láthatóak. Szélei több helyen gyűrődésekés megtörések vannak a műtárgyon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Préselés
9. Kiegészítések, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Száraz tisztítás:

Levédés:



Nedves tisztítás:

Kiegészítések:

Restaurált oklevél:

7. Zámbó Ferenc tanítóképző intézeti biz. , 1913
   Ltsz: T2021.8.215.
   Méret: 37,2x 22cm.

<u>Állapotfelmérés:</u>

Anyaga: papír

A bizonyítvány felülete poros, koszos, több kisebb egyéb sárga foltok és foxing folt látható rajta. A dokumentum kettészakadt, kisebb hiányok láthatóak, szélein, több helyen kisebb, nagyobb beszakadozások és gyűrődések vannak a műtárgyon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével.
8. Préselés
9. Kiegészítés, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Száraz tisztítás:

Levédés:



Nedves tisztítás:





Kiegészítések:



Restaurált bizonyítvány:



8. Zilah János ipariskolai vég biz. 1931
Ltsz: T2021.8.136.
Méret: 53,5x 38,3cm

Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

A bizonyítvány felülete poros, koszos, több kisebb egyéb barnafoltok és foxing folt látható rajta. A dokumentum szélei szakadozott, kisebb hiányok lyukak láthatóak rajta, több helyen kisebb, nagyobb szakadozások és gyűrődések vannak a műtárgyon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Préselés
9. Kiegészítés, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Száraztisztítás:



Levédés:

Nedves tisztítás:



Kiegészítések:



Restaurált bizonyítvány:



9. A jánoshalmi Hangya Szövetkezet bevásárlási könyve Bernáth Zoltánné részére. 930-as évek

Ltsz: T2021.8.577.

Méret:19,6x 12,7cm



Állapotfelmérés:

Anyaga: Papír, karton, vászon .

Felülete poros piszkos, foltos és hiányos.

A könyvtábla vászon felülete szennyezett. A lemez sarkai lekoptak, és hiányoznak belőle a vászon anyaga. A könyvtest is rossz állapotban van, mert a cérna és a ragasztóanyaga ami összefogta az íveket elöregedett és elváltak egymástól, elszakadt, emiatt az ívek elengedték egymást így jobban ki lett téve a további károsodásnak. A belső részen lévő ívek is koszosak, piszkosak és szakadozottak lettek. A sorszámozott ívekből hiányoznak oldalak.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. A könyv és az ívek szétszedése
5. Az ívek letisztítása a régi ragasztó anyag eltávolítása a gerinc éléről ami feltehetően enyv
6. Levérzési próba
7. Levédés

Nedves tisztítás:

8. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol). Az első öt ív lett csak kimosva, mert a lap közepén lévő piros csík levérzet. A többi oldalak nem lettek kimosva
9. Nedvesség felitatása az ívek felületéről száraz itatós papír segítségével
10. Az ívek szárítása itatos papírok között
11. Préselés
12. Ívek kiegészítése savmentes papírral
13. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
14. Ragasztások, CMC, Planatol
15. A restaurált ívek felvarrása, enyvel való leragasztása
16. A könyvtábla kijavítása, alábélelése hasonló színű. minőségű és vastagságú vászon anyaggal
17. A könyvtest és a tábla összeállítása
18. Préselés

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:

Levédés:



Restaurált bevásárlási könyv:





10. Héber nyelvű tankönyv Schön Vilmos hagyaték, é.n.
Ltsz: 8009
Méret:18,5x 12,5cm

Állapotfelmérés:

Anyaga: Papír, karton papírborítással.

Felülete poros piszkos, foltos és hiányos.

A könyvtábla, gerinc és a könyvtest nagyon rossz állapotban van, súlyos károsodások érték a műtárgyat. Kívülről a táblalemezen lévő fekete borító papírból hiányzik majdnem a fele. A lemez sarkai lekoptak, és hiányoznak a papír boításból elől és hátul egyaránt. A gerinc teljes egészében hiányzik. A test is rossz állapotban van, mert a (rozsdás) fém tűzés és a ragasztó anyaga ami összefogta az íveket elöregedett és elváltak egymástól, elszakadt, emiatt az ívek elengedték egymást így jobban ki lett téve a további károsodásnak. A belső részen lévő ívek is koszosak, piszkosak és szakadozottak, gyüröttek lettek.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. A könyv és az ívek szétszedése. A rozsdás tűzés eltávolítása
5. Az ívek letisztítása a régi ragasztó anyag eltávolítása a gerinc éléről
6. Levérzési próba
7. Levédés

Nedves tisztítás:

8. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
9. Nedvesség felitatása az ívek felületéről száraz itatós papír segítségével.
10. Az ívek szárítása itatos papírok között.
11. Préselés.
12. Ívek kiegészítése savmentes papírral.
13. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír.
14. Ragasztások, CMC, Planatol.
15. A restaurált ívek felvarrása, leragasztása.
16. ÚJ könyvtábla készítése hasonló minőségű,vastagságú és színű anyagokból.
17. A könyvtest és a tábla összeállítása.
18. Préselés.

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:

Levédés:



Nedves tisztítás:

Kiegészítések:



Restaurált könyv:

11. Dr. Kolozsváry Kiss István – Virilisek névjegyzéke. 1913
Ltsz: 1797
Méret:47x 30cm



Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

A dokumentum felülete poros, koszos, több kisebb egyéb sárga foltok és foxing folt látható rajta. Három helyen a hajtásvonal mentén a széle beszakadt.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Préselés
9. Kiegészítés, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:

Nedves tisztítás:

Kiegészítés:

Restaurálás utáni állapot:

12. Konfirmációi emléklap Elmer Teréz részére. 1914
Ltsz: T2021.4.4.
Méret:28,5x21cm

Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, foltos. foxing foltos a papíron kisebb beszakadások, gyűrődések vannak, a jobb oldalon van egy kisebb beszakadás.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével.
8. Az emléklap szárítása itatos papírok között.
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal.
11. Ragasztások, CMC, Planatol.
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tiztítás:

Levédés:

Nedves tisztítás:

Szárítás itatós papírok között:

Kiegészítések:

Restaurált emléklap:

13. Antos János alezredes levele Mikár Zsigmondnak.1868
Ltsz: 12040
Méret:21,4x13,9cm



Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, foltos. foxing foltos a papíron kisebb beszakadások, gyűrődések vannak a dokumentumon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. A levelél szárítása itatos papírok között
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papíral
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:







Száraz tisztítás:

Levédés:

Nedves tisztítás:



Száraz tisztítás:



Kiegészítések:



Restaurált levél:



14. Belépőjegy a Hősök szobra leleplezési ünnepélyére. 1926
Ltsz: 12.115.
Méret: 6,5x 10,4cm

Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, foltos. foxing foltos a papíron kisebb beszakadások, gyűrődések vannak a dokumentumon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. A dokumentum szárítása itatos papírok között
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:

Nedves tisztítás:



Kiegészítések, javítások:

Restaurált jegy:



15. Oklevél Katona Istvánnak a Bábolnai Ménesbirtok alapításának 200 éves jubileuma alkalmából.1989

Ltsz: T2020.55.83.

Méret: 46,5x 63,5cm

Állapot felmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, több kisebb barna víz és egyéb foltok és foxing folt látható rajta. Az oklevél szélein, több helyen kisebb, nagyobb lyukak, beszakadozások és gyűrődések vannak.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Préselés
9. Kiegészítés, savmentes papírral
10. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:



A pergamen párakamrába helyezése:



Kiegészítések:

Restaurált oklevél:





16. Zalezsák Ferencné községi bizonyítványa fényképpel, 1944
Ltsz: T2021.8.95.
Méret: 34,2x 20,8cm

Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

Felülete poros, koszos, barna vízfoltos, foxing foltos a papíron kisebb beszakadások, gyűrődések vannak a bizonyítványon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. A dokumentum szárítása itatos papírok között
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:



Fém kapocs eltávolítása:

Levédés:



Nedves tisztítás:



Kiegészítések:

Restaurált bizonyítvány:

17. A jánoshalmi róm. kat. polgári iskolavégzős tanulóinak emléklapja. 1937
Ltsz: T2021.8.158.
Méret: 43,5x31cm

<u>Állapotfelmérés:</u>

Anyaga: papír

Az emléklap felülete szennyezett, poros, koszos, foltos. A papíron kisebb

beszakadások, gyűrődések és a jobb felső sarkából hiányzik egy darabka.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Az emléklap szárítása itatos papírok között
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:

Nedves tisztítás:



Kiegészítések:



Restaurált emléklap:



18. Tisza Kálmán jelentése választóihoz. Füzet 1872
Ltsz: 1828
Méret:18,5x12cm



Állapotfelmérés:

Anyaga: papír, vékonyabb kartonborítás

A füzet felülete szennyezett, poros, koszos, foltos. A papíron kisebb beszakadások, gyűrődések és hiányok vannak.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés
6. A füzet szétszedése

Nedves tisztítás:

7. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
8. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
9. A füzet szárítása itatos papírok között
10. Préselés
11. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papíroka
12. Ragasztások, CMC, Planatol
13. A füzet felvarrása cérnával
14. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:

Szétszedés:



Levédés:



Nedves tisztítás:

Ívek javítása:

Restaurált könyv:







19. A rajz tanítás alapvonalai. Írta Jarisch Antal Bécs 1862
Ltsz: 2403
Méret: 24,1x15,5cm



Állapotfelmérés:

Anyaga: Papír.

Felülete és a papír ívei poros, piszkos, foltos és több helyen hiányos a gerincvarrás elszakadt és elvált egymástól. Hiányzik a hátsó borító papír.

A könyv és a könyvtest nagyon rossz állapotban van. Kívülről a borító papír nagyon hiányos, szakadozott. A könyvtest is rossz állapotban van, mert a cérna és a ragasztó anyaga ami összefogta az íveket elöregedett és elváltak egymástól, elszakadt, emiatt az ívek elengedték egymást.

A belső részen lévő ívek is koszosak, piszkosak, hiányosés szakadozottak lettek.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel

2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Az ívek szétszedése
5. Az ívek letisztítása a régi ragasztó anyag eltávolítása a gerinc éléről
6. Levérzési próba
7. Levédés

Nedves tisztítás:

8. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
9. Nedvesség felitatása az ívek felületéről száraz itatós papír segítségével
10. Az ívek szárítása itatos papírok között
11. Préselés.
12. Ívek kiegészítése savmentes papírral
13. Japán papír, Fabbriano, ingres- papír
14. Ragasztások, CMC, Planatol
15. A restaurált ívek felvarrása, enyvel való leragasztása
16. A kiegészített borítópapír és az ívek összeállítása
17. Préselés

Restaurálás előtti állapot:







Száraz tisztítás:



Nedves tisztítás:



Kiegészítések:





Javított ívek,címlap:



Restaurált könyv:





20. Németh János gyümölcsfaiskolájának feliratos táblája.1940 körül
Ltsz: T2021.8.364
Méret: 52x 35cm



Állapot felmérés:

Anyaga: papír

Felülete szennyezett, poros, koszos, barna foltos, foxing foltos a dokumentum három helyen vissza van hajtva. A papíron vannak kisebb beszakadások. Festék kikopások látható a papír dokumentumon.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. Az igazolvány lap szárítása itatos papírok között
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Színretus
13. Préselés

Restaurálás előtti állapot:





Száraz tisztítás:

Nedves tisztítás:



Javítások, kiegészítések:



Restaurált felíratos tábla:





21. Mezőgazdasági gépek és eszközök gyűjteményes árjegyzéke. Kiadja a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár, 1909

Ltsz: 12164

Méret:20,5x13,3cm

Állapot felmérés:

Anyaga: papír

A füzet felülete poros, koszos, foxing foltos. a gerincborítása szakadt, elő és hátlapja hiányos és foltos néhány lap lyukas.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása

4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. A füzet és lapjai szárítása itatos papírok között
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
11. Az ívek megfelelő sorrendben való felvarrása
12. Ragasztások, CMC, Planatol
13. A borítópapír és az ívek összeállítása
14. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:



Levédés:



Ívek szétszedése:

Nedves tisztítás:

Javítások, kiegészítések:

Varrás:

A könyvtest és a tábla összeállítása:



Restaurált könyv:



22. Magyarországi Nagy Oriense védelme alatt álló szabadkőművesek alkotmánya, alapszabályai és törvénykezései szab. Pest. 1873

Ltsz: 12036

Méret:22x 14,3cm



Állapot felmérés:

Anyaga: papír

A füzet felülete poros, koszos, foxing foltos. a gerincrésze hiányos, alapok és a borító foltos.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. A fémkapocsok eltávolítása
4. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
5. Levérzési próba
6. Levédés
7. A borító és a könyvtest szétszedése

Nedves tisztítás:

8. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
9. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
10. A füzet és lapjai szárítása itatos papírok között
11. Préselés
12. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
13. A javított ívek sorrendben való felvarrása
14. Ragasztások, CMC, Planatol
15. A borítópapír és az ívek összeállítása,
16. Préselés

Restaurálás előtti állapot:



Száraz tisztítás:

Levédés:

Nedves tisztítás:



Szárítás itatós papírok között:



Javított ívek sorrendbe rakása:



Restaurált könyv:







23.Váradi Vilmos névre kiállított marhalevél.1935
Ltsz: 2127
Méret:28,1x 20,5

Állapotfelmérés:

Anyaga: papír

A levél felülete szennyezett, poros, koszos, foltos. A papíron beszakadások, gyűrődések, meghajtások és hiányok vannak.

Restaurálás:

Száraz tisztítás:

1. Portalanítás puha szőrű ecsettel
2. Radírozás Rotring Tikky radírral és Wishab szivacsal
3. Porszívózás a felületen maradt reszelék eltávolítása
4. Levérzési próba
5. Levédés

Nedves tisztítás:

6. Háromfázisú vizes fürdő (Evex mosószer Ph semleges, desztilált vizes öblítés, Bórax, Caoh, alkohol)
7. Nedvesség felitatása száraz itatós papír segítségével
8. A levél szárítása itatos papírok közöt.
9. Préselés
10. Kiegészítések Japán papír és savmentes kiegészítő papírokal
11. Ragasztások, CMC, Planatol
12. Préselés

Restaurálás előtti állapot:

Száraz tisztítás:

Levédés:

Nedves tisztítás:

Kiegészítések:

Restaurált bizonyítvány:



Kelt. Kecskemét, 2021. december 10.

Boros Ilona

GILIAS BT.
6000 Kecskemét, Forrás u. 15.
Adószám: 21137642-
Cg.: 03-06-111222
Banksz.: 50800128-110

A fotó és restaurálási dokumentációt készítette: Boros Ilona
Műtárgyvédelmi asszisztens,
Könyvkötő és állományvédelmi felelős
Gilias Bt.
6000 Kecskemét, Forrás utca 15.

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Múzeumok Kollégiuma

Pályázati azonosító: 209111/00044

Nyilatkozat

az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról

Alulírott Szakál Aurél, Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma képviseletében eljárva kijelentem, hogy az általam megvalósított tevékenység tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett **állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény** (2016/C 262/01) **34. pontjában meghatározott,** az alábbiakban felsorolt **feltétel teljesült**:

- a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, az általam benyújtott pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán piaci bevételeim nem érik el működési költségek legalább felét.

Jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam benyújtott beszámolóban a fenti feltétel telesülését alátámasztó tényeket, körülményeket és bizonyítékokat helyszíni ellenőrzés esetén rendelkezésre bocsátom, továbbá a pénzügyi elszámolás során a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket jogcímek szerinti bontásban, részletesen bemutatom.

Kelt: Kiskunhalas, 2022.05.12.

THORMA JÁNOS MÚZEUM

.....

pályázó képviselője